

Badestelle Bestand

Mülleimer
an Zugangs-
wegen

Mülleimer
an Zugangs-
wegen

Mülleimer
an Zugangs-
wegen

Bestehende
Vegetation

Zufahrt für
Rettungsdienste und
Pflegezufahrt

zwei Müll-
container

Bestehende
Vegetation

Mülleimer
an Zugangs-
wegen

Mülleimer
an Zugangs-
wegen

Parkplätze Bestand

Bestands-
schränke
3,00

Findlinge

8 Toiletten-
kabinen, eine
Behindertenkabine

Zufahrt

Grundstücksgrenze

Bestehende
Vegetation

Ausfahrt

neuer
Parkschein-
automat mit
Beschilderung

Bioloop

bestehende Straße